

# 神农架连连坪矿业有限责任公司

## 环境应急资源调查报告

编制单位：神农架连连坪矿业有限责任公司

编制时间：2026 年 8 月

# 目 录

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>1.调查概要 .....</b>      | <b>1</b> |
| <b>2.调查过程及数据核实 .....</b> | <b>2</b> |
| 2.1 调查启动 .....           | 2        |
| 2.2 调查动员 .....           | 2        |
| 2.3 数据采集 .....           | 2        |
| 2.4 调查报告编制 .....         | 3        |
| <b>3.调查结果与结论 .....</b>   | <b>4</b> |
| 3.1 突发环境事件可能造成的影响 .....  | 4        |
| 3.2 环境应急资源匹配情况 .....     | 4        |
| 3.3 应急资金调查 .....         | 5        |
| 3.4 完善环境应急资源储备建议 .....   | 5        |
| <b>4.调查报告附件.....</b>     | <b>8</b> |

# 1.调查概要

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.调查概述                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |                |
| <p>为查清神农架连连坪矿业有限责任公司环境应急资源现状，为建立环境应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，同时为加强突发环境事件管理能力服务进行了本次环境应急资源调查。</p> <p>本次环境应急资源调查的对象主要是在神农架连连坪矿业有限责任公司发生环境事件后第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源。同时对环境应急资源的管理、维护、获得方式与时限等进行调查。</p> |                                                                                                                                                              |        |                |
| 调查开始时间                                                                                                                                                                                                                        | 2026 年 4 月 7 日                                                                                                                                               | 调查结束时间 | 2026 年 4 月 7 日 |
| 调查负责人姓名                                                                                                                                                                                                                       | 王长青                                                                                                                                                          | 联系方式   | 15827239586    |
| 调查过程                                                                                                                                                                                                                          | <p>首先收集了神农架连连坪矿业有限责任公司的竣工图纸资料，根据图纸对标注的环境应急资源的种类、数量和位置进行了统计；然后根据神农架连连坪矿业有限责任公司内部人员提供的资料进行了补充、核实和更新；最后到现场对已统计的应急资源进行核实，查漏补缺。最终汇总形成神农架连连坪矿业有限责任公司环境应急资源调查表。</p> |        |                |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |                |
| 应急资源情况                                                                                                                                                                                                                        | <p>资源品种：15 种；<br/>是否有外部环境应急支持单位：√有，10 家；□无</p>                                                                                                               |        |                |
| 3.调查质量控制与管理                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |        |                |
| <p>是否进行了调查信息审核：√有；□无<br/>是否建立了调查信息档案：√有；□无<br/>是否建立了调查更新机制：√有；□无</p>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |        |                |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |        |                |
| □完全满足；□满足；√基本满足；□不能满足                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |        |                |
| 5.附件                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |        |                |
| <p>附表 4-1 企事业单位环境应急资源调查表中环境应急资源信息<br/>附表4-2 环境应急支持单位信息<br/>附表4-3外部应急救援部门一览表<br/>附表4-4 应急救援队伍及人员<br/>附表4-5 应急救援医疗保障机构<br/>附表 4-6 应急救援避难场所<br/>附件 1 应急物资分布图<br/>附件 2 应急物资照片</p>                                                 |                                                                                                                                                              |        |                |

## **2.调查过程及数据核实**

### **2.1 调查启动**

为积极应对可能发生的突发环境事件，提高神农架连连坪矿业有限责任公司应对突发环境事件的能力，当环境突发事件发生后，有序、高效地组织、调动突发环境事件应急救援物资，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境造成污染，防止因组织不力或现场应急救援物资缺失延误事故应急，保证神农架连连坪矿业有限责任公司能够在环境突发事件发生的第一时间及时应对。开展神农架连连坪矿业有限责任公司及周边范围内第一时间可调用环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况调查。根据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）相关要求，本次环境应急资源调查过程遵循客观、专业、可靠的原则，对内部应急物资、周边医疗保障机构及政府主管部门进行调查，明确在突发环境事件状态下可第一时间利用的应急物资及外部救援队伍情况。神农架连连坪矿业有限责任公司负责人组织人员展开调查现有应急物资状况。

### **2.2 调查动员**

由神农架连连坪矿业有限责任公司负责人开展调查行动，组织人员进行调查，并遵循客观、专业、可靠的原则。首先由负责人收集竣工图纸资料，根据图纸对标注的环境应急资源的种类、数量和位置进行了统计，并返回现场对已统计的应急资源进行核实并查漏补缺。其次，由现场应急指挥部总指挥对外部救援队伍及政府主管部门情况进行调查，并对外部救援队伍及政府主管部门电话核实。最后，由医疗救护组调查并核实周边医疗保障机构是否满足突发事故后接受病患及救治的条件。

### **2.3 数据采集**

搜集神农架连连坪矿业有限责任公司相关环境影响评价报告、设计资料、竣工图纸资料等相关纸版及电子版资料。对企业内部应急物资的种类、

数量和位置进行了统计，对周边医疗保障机构及政府主管部门的名称、联系方式及应急路线进行核实。对现场勘查企业及周边援助企事业单位应急救援物资储备地、储备方式、人员管理、相关制度建设等。走访企业及周边企事业单位，了解应急救援物资、人员储备及应急路线、场所等基本情况。

## **2.4 调查报告编制**

依据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）、《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）的相关要求，为提高神农架连连坪矿业有限责任公司应对突发环境事件的能力，编制本《环境应急资源调查报告》。调查报告编制内容主要为调查概要，调查过程及数据核实，调查结果与结论，调查报告的附件。

### 3.调查结果与结论

#### 3.1 突发环境事件可能造成的影响

根据《神农架连连坪矿业有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，企业可能发生的突发环境事件，具体为火灾和爆炸引发的次生环境事件，非正常状态下导致的废气和废水超标排放，废气、废水、危险废物泄漏事故以及固体废物扬散流失。

（1）废气影响：废气治理设施异常、废气泄漏、火灾、爆炸以后将产生废气，主要有 CO<sub>2</sub>、CO、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、PM<sub>10</sub>、TSP 等，导致大气环境受到局部污染，尤其是下风向将造成污染带。项目四周分布有零散居民，事故状态下将受到一定的影响。

（2）对地表水影响：火灾和爆炸的消防废水、初期雨水收集处理设施异常运行、初期雨水和危险废物泄漏都会造成地表水环境影响。主要为 SS、总磷、石油类等，导致周围地表水体受到局部污染，事故状态下将受到一定的影响。

（3）对土壤、地下水影响：危险废物泄漏将产生废矿物油泄漏污染，如处理不及时将溢流至厂界外，将对地下水、土壤产生污染。

#### 3.2 环境应急资源匹配情况

表 3-1 企业现有应急设备和物资情况一览表

| 序号 | 名称     | 数量 | 单位 | 存放位置   |
|----|--------|----|----|--------|
| 1  | 救援车    | 1  | 辆  | 地面工业场地 |
| 2  | 装载机    | 1  | 辆  | 地面工业场地 |
| 3  | 大功率喊话器 | 1  | 部  | 物资仓库   |
| 4  | 灭火器    | 4  | 个  | 物资仓库   |
| 5  | 安全帽    | 30 | 顶  | 物资仓库   |
| 6  | 千斤顶    | 4  | 个  | 物资仓库   |
| 7  | 撬棍     | 10 | 根  | 物资仓库   |
| 8  | 担架     | 2  | 副  | 物资仓库   |
| 9  | 医药箱    | 1  | 个  | 物资仓库   |
| 10 | 两用铁锹   | 3  | 把  | 物资仓库   |
| 11 | 粉尘采样器  | 1  | 个  | 物资仓库   |
| 12 | 应急灯    | 2  | 个  | 物资仓库   |
| 13 | 电工工具   | 2  | 套  | 物资仓库   |

|    |      |     |   |      |
|----|------|-----|---|------|
| 14 | 防爆工具 | 2   | 套 | 物资仓库 |
| 15 | 沙袋   | 100 | 个 | 物资仓库 |

根据突发环境事件可能造成的影响，据表 3-1 现有应急物资，可知企业拟采取的污染物非正常排放、泄漏、火灾、爆炸事故防范措施如下：

①设置符合标准的灭火设施；②设置安全防护设施；③设置有各种污染控制应急物资及设备。

### 3.3 应急资金调查

应急指挥部对应急工作的费用作出预算，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务部会同应急指挥部对应急处置费用进行如实核销。

### 3.4 完善环境应急资源储备建议

根据调查企业应急物资储备基本能够满足应急需求，建议在运营过程中企业应及时处理更换过期应急物资，例如灭火器等，要求不存放过期应急物资。

## 4.调查报告附件

表 4-1 企事业单位环境应急资源调查表

调查人及联系方式: 王长青 15827239586

审核人及联系方式: 王长青 15827239586

| 企事业单位基本信息 |                |             |      |                               |
|-----------|----------------|-------------|------|-------------------------------|
| 单位名称      | 神农架连连坪矿业有限责任公司 |             |      |                               |
| 物资位置      | 地面工业场地、物资仓库    |             | 经纬度  | E110.78485072°, N31.69043490° |
| 负责人       | 姓名             | 王长青         | 姓名   | 王长青                           |
|           | 联系方式           | 15827239586 | 联系方式 | 15827239586                   |

| 环境应急资源信息       |    |        |    |    |     |    |      |        |
|----------------|----|--------|----|----|-----|----|------|--------|
| 区域             | 序号 | 名称     | 品牌 | 型号 | 储备量 | 单位 | 主要功能 | 备注     |
| 神农架连连坪矿业有限责任公司 | 1  | 救援车    | /  | /  | 1   | 辆  | 污染控制 | 地面工业场地 |
|                | 2  | 装载机    | /  | /  | 1   | 辆  | 污染控制 | 地面工业场地 |
|                | 3  | 大功率喊话器 | /  | /  | 1   | 部  | 安全防护 | 物资仓库   |
|                | 4  | 灭火器    | /  | /  | 4   | 个  | 污染控制 | 物资仓库   |
|                | 5  | 安全帽    | /  | /  | 30  | 顶  | 安全防护 | 物资仓库   |
|                | 6  | 千斤顶    | /  | /  | 4   | 个  | 污染控制 | 物资仓库   |
|                | 7  | 撬棍     | /  | /  | 10  | 根  | 污染控制 | 物资仓库   |
|                | 8  | 担架     | /  | /  | 2   | 副  | 安全防护 | 物资仓库   |
|                | 9  | 医药箱    | /  | /  | 1   | 个  | 安全防护 | 物资仓库   |
|                | 10 | 两用铁锹   | /  | /  | 3   | 把  | 污染控制 | 物资仓库   |
|                | 11 | 粉尘采样器  | /  | /  | 1   | 个  | 应急监测 | 物资仓库   |
|                | 12 | 应急灯    | /  | /  | 2   | 个  | 安全防护 | 物资仓库   |
|                | 13 | 电工工具   | /  | /  | 2   | 套  | 污染控制 | 物资仓库   |
|                | 14 | 防爆工具   | /  | /  | 2   | 套  | 污染控制 | 物资仓库   |
|                | 15 | 沙袋     | /  | /  | 100 | 个  | 污染控制 | 物资仓库   |

表 4-2 环境应急支持单位信息

| 序号 | 类别     | 单位名称           | 主要能力               |
|----|--------|----------------|--------------------|
| 1  | 应急救援单位 | 神农架林区人民政府      | 指挥应急救援工作进行顺利       |
| 2  | 应急救援单位 | 神农架林区宋洛乡人民政府   | 指挥应急救援工作进行顺利       |
| 3  | 应急救援单位 | 神农架林区人民医院      | 主要接纳事故伤员救治         |
| 4  | 应急救援单位 | 湖北省神农架林区公安消防大队 | 主要为发生火灾时灭火救援       |
| 5  | 应急监测单位 | 神农架林区生态环境局     | 主要负责事故发生后环境监测等工作   |
| 6  | 应急监测单位 | 神农架林区环境监测站     | 协助生态环境局进行环境事故监测等工作 |
| 7  | 应急监测单位 | 宜昌鼎顺检测有限公司     | 进行环境事故现场采样监测       |
| 8  | 应急救援单位 | 神农架林区公安局       | 组织协助现场救援工作         |

注：本表适用于企业自行开展环境应急资源调查时参照使用。

**表 4-3 外部应急救援部门一览表**

| 序号 | 单位             | 联系电话         |
|----|----------------|--------------|
| 1  | 神农架林区人民政府      | 0719-3332205 |
| 2  | 神农架林区人民医院      | 0719-3332713 |
| 3  | 神农架林区生态环境局     | 0719-3338369 |
| 4  | 湖北省神农架林区公安消防大队 | 0719-3334119 |
| 5  | 神农架林区安全生产监督管理局 | 0719-3332379 |
| 6  | 神农架林区公安局       | 0719-3332101 |
| 7  | 神农架林区应急管理局     | 0719-3332475 |
| 8  | 神农架林区宋洛乡人民政府   | 0719-3362182 |
| 9  | 宜昌鼎顺检测有限公司     | 18571008928  |
| 10 | 神农架仁和矿业有限责任公司  | 13872937189  |

**表 4-4 企业应急救援队伍及人员**

| 所属部门                        | 姓名        | 职务          | 联系电话        |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 神农架连连坪矿业<br>有限责任公司应急<br>指挥部 | 24 小时值班电话 | 15827239586 |             |
|                             | 王长青       | 总指挥         | 15827239586 |
|                             | 王元春       | 现场处置组组长     | 15872894666 |
|                             | 王明中       | 现场处置组组员     | 15629750506 |
|                             | 赵湘平       | 应急保障组组长     | 13807260894 |
|                             | 张梁朱恒      | 应急保障组组员     | 15071976389 |
|                             | 徐世平       | 环境应急监测组组长   | 15007269909 |
|                             | 周祥生       | 环境应急监测组组员   | 15327988686 |
|                             | 关海兵       | 医疗救护组组长     | 13797977898 |
|                             | 姚其平       | 医疗救护组组员     | 15090967779 |
|                             | 唐 勇       | 安全警戒组组长     | 13997900877 |
|                             | 王洪林       | 安全警戒组组员     | 13997906989 |


**表 4-5 应急救援医疗保障机构**

| 序号 | 单位（队伍）名称  | 所在地                  | 联系电话         |
|----|-----------|----------------------|--------------|
| 1  | 神农架林区人民医院 | 湖北省神农架林区神农大道<br>61 号 | 0719-3332713 |

**表 4-6 应急救援避难场所**

| 序号 | 事故安置场所位置 | 可容纳人数 | 联系电话 |
|----|----------|-------|------|
| 1  | 上风向处空地   | 10000 | -    |

附件 1 应急物资分布图



## 附件 2 应急物资照片

灭火器



应急车辆

